



Preven[®]
Control

AJUNTAMENT DE BERGA

Planificació de l'Activitat Preventiva

Centre de treball: BIBLIOTECA

Adreça: Plaça Europa, 1
08600 Berga
(Barcelona)

Telèfon: 938221308

FAX: 938211787

email: berga@ajberga.cat / salinasbl@ajberga.cat

1 Introducció

Una vegada avaluats els riscos i d'acord amb els resultats, s'ha de procedir a la planificació de l'activitat preventiva que té com a objectiu l'adopció de mesures correctores respecte a les situacions de risc detectades, dins del pla o programa assumit per l'empresa en qüestió.

2 Objecte

La planificació de l'activitat preventiva té com a objectiu l'eliminació, el control i la reducció dels riscos segons un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud.

A tota planificació s'ha de tenir en compte:

- Les disposicions legals relatives a riscos específics.
- Els principis d'acció preventiva als que fa referència l'article 15 de la L.P.R.L.

3 Contingut

Una correcta planificació de l'activitat preventiva ha d'integrar en un tot:

- La determinació dels mitjans humans materials necessaris
- Les mesures d'emergència.
- Les mesures a adoptar en torn a la vigilància de la salut.
- La formació i informació dels treballadors.

En el present informe s'adjunta una taula on s'indiquen els riscos detectats, mesures preventives proposades i la prioritat assignada a cadascuna d'elles.

El termini, l'assignació de responsable i el cost de les mesures preventives haurà d'ésser complimentat per part de l'empresa d'acord amb les prioritats assignades pels tècnics (Molt Alt, Alt, Mitjà, Baix i Molt Baix) i els recursos humans i econòmics disponibles.

La implantació i la gestió de l'activitat preventiva se seguirà documentalment. Els camps marcats per un asterisc (*) hauran d'ésser complimentats per part de la pròpia empresa. Queda constatat que s'ha procedit a informar a l'empresari de la planificació preventiva recomanada per PrevenControl, S.A., derivada de l'avaluació de riscos realitzada a la seva empresa.

Se'ls informa que aquest document haurà de restar al seu centre de treball a disposició de l'autoritat laboral segons l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

BERGA, a dimarts, 17 / març / 2015

Laura Martínez Mendoza

Tècnic en prevenció de riscos laborals

4 Planificació de l'activitat preventiva

4.1 Seccions

Riscos de la secció BIBLIOTECA

Risc: Contactes elèctrics

Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Evitar l'ús de "lladres" en cas de necessitar més preses de corrent, caldrà ampliar el nombre d'endolls disponibles. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats mitjançant senyal d'advertència de risc elèctric . El dia de la visita s'observa que els quadres elèctrics disposen de tapa i senyalització de risc elèctric, en la majoria dels casos. No obstant algun quadre, un cop oberta la tapa tenia buits per on es podia accedir al cablejat elèctric. Cal acabar de tapar aquest forats. També s'observa algun quadre sense senyalització (ex. planta 2 sala d'adults). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Incendis

Factor de risc: Inherents a l'empresa o centre de treball: edifici, materials utilitzats i emmagatzemats, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Conèixer el Pla d'Emergència Interior de l'empresa , els medis de lluita contra incendis disponibles al centre de treball i saber com es fan servir. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar formació en emergències Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar simulacres de forma periòdica. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Causats per éssers vius

Factor de risc: Agressions de persones : robatoris, usuaris conflictius, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
El personal ha de conèixer els telèfons d'emergència i disposar de mesures d'autoprotecció (instrucció d'actuació en cas de robatori o atracament) Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Lloc de treball: **Auxiliar biblioteca**
Secció: BIBLIOTECA
Treballadors exposats: 3

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell

Factor de risc: - El tamboret que s'utilitza per accedir a les parts altes de les prestatgeries no és adequat (tamboret de fusta poc estable, petit, poc resistent i amb la superfície lliscant).

Mesura preventiva

Cal disposar de banquetes o tamborets adequats per accedir a les parts altes de les prestatgeries. Les banquetes o tamborets han de ser estables amb superfície antilliscant i potes de goma. Es recomana utilitzar tamborets ventosa per accedir a les parts altes de les prestatgeries.
Prioritat:Baixa

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

			Empresa
--	--	--	---------

(Un any)

Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.

Mesura preventiva

Disposar de suficient visibilitat de l'escala . El dia de la visita es realitzen mesures de llum i s'observa que els nivells de llum de l'escala són inferiors als recomanats (<150 lux). Cal incrementar els nivells de llum.
Prioritat:Baixa

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

			Empresa
--	--	--	---------

(Un any)

L'escala de la sortida d'emergència de la planta 0, zona d'audiovisuals, cal que s'equipi amb una barana completa (barra superior a 0,90 m i barra intermitja a 0,45 m) al costat on pot produir-se una caiguda (escala de més de 4 graons).

			Empresa
--	--	--	---------

(Un any)

Prioritat:Baixa

Modificar la superfície dels graons de les escales del centre, aplicant tractament antilliscant o instal·lant bandes antilliscants per evitar relliscades. Com per exemple descamat o tractament químic del formigó per aconseguir un acabat rugós, recobrint amb resines que continguin partícules abrasives o enganxant a terra bandes de material antilliscant, assegurant que el nou terra i els adhesius són compatibles amb el material original del terra i que no es generin nous perills.

			Empresa
--	--	--	---------

(Un any)

El dia de la visita s'observa que, tant a l'escala principal, com a les escales que baixen al magatzem de la planta - 1, com a les escales de la sortida d'emergència de la planta 0 (zona audiovisuals), són lliscants.

Prioritat:Baixa

Utilitzar calçat adequat, que subjecti bé el peu i que disposi de sola antilliscant.
Prioritat:Baixa

			Empresa
--	--	--	---------

(Un any)

Risc: Caiguda d'objectes despresos
Factor de risc: Prestatgeries inestables

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Fixar les prestatgeries a la paret i falcar-les per evitar que puguin bolcar de forma accidental. Revisar tant les prestatgeries de les sales obertes als usuaris, com les prestatgeries del magatzem i de l'armari de la neteja. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Xocs contra objectes immòbils
Factor de risc: - Presència de taules i cadires, carros, etc. a les zones de pas.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir els carros de recollida de llibres en els llocs establerts, de manera que no envaeixin les zones de pas i no dificultin el moviment de les persones. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Cops o talls per objectes o eines
Factor de risc: Estris amb parts punxants : tisores, cúters, altres.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de pots o safates per emmagatzemar els estris tallants o punxants, evitant així que puguin quedar per sobre de les taules, entre papers o prop de cantells. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar de tisores de punta rodona i cúters de seguretat amb sistema de bloqueig per evitar que es puguin obrir o tancar de forma inesperada, per tal d'evitar talls o punxades. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Sobreesforços
Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes (llibres, documents, caixes de folis, arxivadors, etc.)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mitjans mecànics per facilitar el treball i evitar i/o reduir el sobreesforç (carros). Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes : llibres, caixes, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als treballadors. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar envasos i/o capsos de fàcil agafar Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Moviments repetitius de les extremitats superiors (mans), associats als treballs amb ordinador.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Proporcionar formació als treballadors sobre mesures preventives amb tasques que impliquin esforços repetits Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar eines manuals de disseny ergonòmic que quan es subjectin permetin que el canell romangui recta amb l'avantbraç : teclat i ratolí ergonòmics. En cas de fer servir ordinador portàtil, acoblar teclat independent i ratolí independent , per poder adequar ergonòmicament el lloc de treball. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Postures incorrectes
Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar cadires amb seient regulable en alçada, amb respall regulable d'alçada ajustable i cinc punts de suport al terra Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) i el teclat enfront l'usuari per evitar tenir d'adquirir postures forçades del coll. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Donar formació sobre treballs amb pantalles de visualització de dades Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar d'espai suficient a la superfície de la taula, que permeti recolzar els avantbraços a l'utilitzar el teclat Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar d'espai suficient en la zona de les cames i peus per a poder canviar de postura mentre es treballa. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Distància. Endarrerir la pantalla tot el que es pugui. La distància mínima entre els ulls i la pantalla ha de ser de 45 cm Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar a disposició dels treballadors que ho desitgin, suports de mans i canells o utilitzar models de teclat amb suport incorporat Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posició. Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) de forma perpendicular a les finestres Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Possibilitar els canvis de postura i descansos durant el treball amb PVDs. Alternar tasques per evitar que es mantinguin postures estàtiques durant un període de temps prolongat. Es recomana no estar més de dues hores seguides assegut davant de les pantalles de visualització de dades.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Proporcionar reposapeus a les treballadores que el requereixin.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Realitzar petits exercicis de relaxació muscular, sobretot del coll i la zona lumbar, després de períodes continuats de treballs estàtics d'oficina.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Risc: Malalties causades per agents físics

Factor de risc: - Fatiga visual

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Mantenir un programa de vigilància de la salut adequat, per tal de detectar possibles deficiències visuals i procedir a utilitzar una adequada correcció ocular.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Factor de risc: II-luminació deficient

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Instal·lar lluminàries addicionals o incrementar la potència de les lluminàries actuals, per tal d'incrementar els luxos. Durant la visita es realitzen mesures higièniques de llum i s'observa que manca intensitat de llum a la majoria de zones de l'edifici.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Realitzar nova medició higiènica del nivell d'il·luminació un cop s'hagin aplicat millores.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials

Factor de risc: Càrrega mental provocada per l'atenció al públic i el control dels usuaris de la Biblioteca.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Informar al personal de les funcions i responsabilitats del lloc de treball

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Factor de risc: Causats per moviments repetitius

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Dur a terme la Vigilància de la Salut dels treballadors

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

4.2 Riscos de les condicions materials

Risc: Escales

Factor de risc: Escales fixes amb baranes incomplertes . Manca barana a un costat de l'escala d'emergència de la sala d'audiovisual.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
L'escala de la sortida d'emergència de la planta 0, zona d'audiovisuals, cal que s'equipi amb una barana completa (barra superior a 0,90 m i barra intermitja a 0,45 m) al costat on pot produir-se una caiguda (escala de més de 4 graons).	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Prioritat: **Baixa**

Factor de risc: Escales fixes amb graons lliscants

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Modificar la superfície dels graons de les escales del centre, aplicant tractament antilliscant o instal·lant bandes antilliscants per evitar relliscades. Com per exemple descamat o tractament químic del formigó per aconseguir un acabat rugós, recobrint amb resines que continguin partícules abrasives o enganxant a terra bandes de material antilliscant, assegurant que el nou terra i els adhesius són compatibles amb el material original del terra i que no es generin nous perills.	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

El dia de la visita s'observa que, tant a l'escala principal, com a les escales que baixen al magatzem de la planta -1, com a les escales de la sortida d'emergència de la planta 0 (zona audiovisuals), són lliscants.

Prioritat: **Moderada**

Risc: Il·luminació

Factor de risc: Correcte estat dels llums d'emergència del centre.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana realitzar revisions periòdiques dels equipaments Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Il·luminació incorrecta o defectuosa a l'armari de productes de neteja. Manca col·locar pantalla per protegir la bombeta.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Col·locar pantalla en bones condicions que protegeixi la bombeta de l'armari de productes de neteja. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Intensitat inadequada a la zona de treball (taules auxiliars biblioteca), així com a les zones d'emmagatzematge de llibres, escales i serveis. Veure resultats de la luxometria realitzada el dia 06/02/2015.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Millorar la il·luminació segons els resultats de la luxometria realitzada en data 06/02/2015. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Ventilació i climatització

Factor de risc: La temperatura és inadequada pel treball realitzat a la planta -1. No es disposa de calefacció.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana instal·lar equip de climatització a la planta -1, ja que les treballadores hi han d'accedir vàries vegades al dia, per tal de gestionar l'arxiu de llibres de la biblioteca. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: No hi ha manteniment periòdic en les instal·lacions

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Planificar un manteniment periòdic de revisió i neteja dels equips de climatització de l'edifici i mantenir un registre per escrit. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Emmagatzematge de materials

Factor de risc: - Emmagatzematge en desordre i en zones no habilitades (en el replà de la planta -1).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana mantenir un correcte estat d'ordre al recinte, concretament a la planta -1 (replà, magatzem-arxiu). Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Prestatgeries amb càrrega excessiva

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
No sobrecarregar les prestatgeries del centre. Si es necessita emmagatzemar llibres més pesats, o més quantitat de llibres caldrà disposar de prestatgeries prou resistents que garanteixin la seva seguretat i estabilitat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Les prestatgeries no són estables i segures (prestatgeries del centre, sobretot les del magatzem-arxiu).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Fixar i falcar a la paret i terra les prestatgeries del centre.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Revisar que totes les prestatgeries (incloent les del magatzem-arxiu) siguin prou resistents per poder emmagatzemar els llibres que es disposen.
Prioritat: **Moderada** (Sis mesos)

Factor de risc: Les prestatgeries no són estables i segures a l'armari de neteja.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Cal disposar de prestatgeria en correcte estat. Cal fixar la prestatgeria per evitar bolcades accidentals. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Senyalització
Factor de risc: Correcte senyalització de medis de lluita conta incendis.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana realitzar revisions periòdiques de les senyalitzacions per tal de detectar deficiències, és a dir: que no estan tapades per material emmagatzemat i que no han estat malmeses per qualsevol circumstància. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència . Manca senyalitzar la prohibició d'ús d'ascensor en cas d'incendi a la planta -1.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Senyalitzar la prohibició d'utilitzar ascensors en cas d'incendi a la planta -1. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència . Manca senyalitzar les portes i vies d'evacuació de la planta -1.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Senyalitzar les portes i vies d'evacuació de la planta -1. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència o senyalització incorrecte. Tant a la planta 1 (sala infantil) com a la planta 2 (sala adults), hi ha 2 portes senyalitzades com a sortida d'emergència, quan només estan accessibles durant el matí, ja que aquestes portes donen a l'escala del Consell Comarcal.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Cal retirar la senyalització de sortides d'emergència en les portes de la planta 1 (sala infantil) i planta 2 (sala adults) que donen a l'escala del Consell Comarcal. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Incendis i Emergències
Factor de risc: Manca del pla d'emergència o manual d'autoprotecció

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Elaborar un pla d'emergència o manual d'autoprotecció Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca disposar de llistat de telèfons d'emergència (ambulància, bombers, urgències, policia)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Tenir i penjar el llistat de telèfons d'emergència en un lloc de fàcil visibilitat Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Obstacles davant els mitjans de lluita contra incendis , concretament davant de l'extintor del replà de la planta -1 (davant la porta del magatzem-arxiu).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Deixar lliure d'obstacles l'àrea d'ubicació dels mitjans de lluita contra incendis Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Senyalització defectuosa o inexistent . Manca senyalitzar extintors i polsador d'alarma de la planta -1.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar senyals als mitjans de lluita contra incendis que no en disposin de la planta -1. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar el polsador d'alarma de la planta -1. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Ubicació inadequada o manca de revisions dels mitjans de lluita contra incendis. El dia de la visita s'observa que tots els extintors del centre estan col·locats a una alçada excessiva.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Penjar l'extintor de forma que la part superior del mateix no sobrepassi 1,70 m d'alçada des del terra . Es recomana baixar la ubicació dels extintors en general, el dia de la visita s'observa que la majoria estan penjats massa alts. Els extintors han de ser fàcilment accessibles, no poden estar obstaculitzats pel mobiliari. Cal modificar la ubicació dels extintors de la sala d'audiovisuais. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Extintors portàtils: ubicar-los en el lloc correcte, accessible sense dificultat. Revisar-los periòdicament per empresa acreditada (anualment), i per personal propi de l'Ajuntament (trimestralment). En la revisió interna es recomana comprovar l'accessibilitat i la senyalització de l'extintor, així com fer inspecció visual de la pressió indicada al manòmetre (l'indicador ha d'estar a la zona verda) i el bon estat general de l'extintor (comprovar precinte, boquilla, mànega). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Formació i Informació dels treballadors
Factor de risc: Manca d'informació i formació dels treballadors

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Informar els treballadors dels riscos als que estan exposats en el lloc de treball Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Vigilància de la salut
Factor de risc: Existència o estat de la farmaciola a la biblioteca

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Adquirir una farmaciola i posar-la a un lloc visible a l'empresa , a la biblioteca. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
La farmaciola ha de contenir com a mínim: desinfectants i antisèptics autoritzats, gasses estèrils, cotó hidròfil, venes, esparadrap, apòsits adhesius, tisoires, pinces i guants d'un sol ús Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Vigilància de la salut dels treballadors i reconeixements mèdics

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors . Recordar que l'Ajuntament té la obligació d'oferir els reconeixements mèdics a tots els seus treballadors. Aquests, però, poden renunciar a realitzar els reconeixements mèdics, però la seva renúncia ha de quedar registrada. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: General
Factor de risc: Documentació per escrit de qüestions relacionades amb la gestió de la prevenció

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar i omplir els documents facilitats en el Manual de Gestió de la Prevenció Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Documentació relativa a la prevenció de riscos laborals . Es disposa d'un arxiu per a la documentació de PRL referent a la biblioteca.

Mesura preventiva**Termini**
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Crear un arxiu amb la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals (avaluació de riscos laborals, planificació de l'activitat preventiva...)
Prioritat: **Baixa**

(Un any)**Risc: Coordinació empresarial**

Factor de risc: Coordinació entre les empreses contractant i contractada . Manca establir la coordinació entre administracions que tenen treballadors al centre.

Mesura preventiva**Termini**
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Establir un sistema d'informació entre empreses, establint la obligació del compliment de la Llei 31/95 per ambdues parts
Prioritat: **Baixa**

(Un any)



AVÍS DE REBUDA

En compliment del segon punt dels pactes del concert del servei de prevenció Prevencontrol, SA, acusem recepció de la Informe de planificació de l'activitat preventiva realitzat a l'empresa AJUNTAMENT DE BERGA. (Codi client: 640.250)

Si us plau retorni'ns l'avís de rebuda, al número de fax 937838178 , ja que es el justificant de que vostè ha rebut l'informe.

a de de 2015

Sr.:

Càrrec

Firma:

Els preguem que omplin els espais en blanc amb lletres majúscules i signin el document.