



**Preven<sup>®</sup>**  
**Control**

## AJUNTAMENT DE BERGA

### Planificació de l'Activitat Preventiva

**Centre de treball:** POLICIA MUNICIPAL

**Adreça:** Plaça Dr. Saló, 8  
08600 Berga  
(Barcelona)

**Telèfon:** 938210427

**FAX:** 938211787

**email:** berga@ajberga.cat / salinasbl@ajberga.cat

## 1 Introducció

Una vegada avaluats els riscos i d'acord amb els resultats, s'ha de procedir a la planificació de l'activitat preventiva que té com a objectiu l'adopció de mesures correctores respecte a les situacions de risc detectades, dins del pla o programa assumit per l'empresa en qüestió.

## 2 Objecte

La planificació de l'activitat preventiva té com a objectiu l'eliminació, el control i la reducció dels riscos segons un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud.

A tota planificació s'ha de tenir en compte:

- Les disposicions legals relatives a riscos específics.
- Els principis d'acció preventiva als que fa referència l'article 15 de la L.P.R.L.

### 3 Contingut

Una correcta planificació de l'activitat preventiva ha d'integrar en un tot:

- La determinació dels mitjans humans materials necessaris
- Les mesures d'emergència.
- Les mesures a adoptar en torn a la vigilància de la salut.
- La formació i informació dels treballadors.

En el present informe s'adjunta una taula on s'indiquen els riscos detectats, mesures preventives proposades i la prioritat assignada a cadascuna d'elles.

El termini, l'assignació de responsable i el cost de les mesures preventives haurà d'ésser complimentat per part de l'empresa d'acord amb les prioritats assignades pels tècnics (Molt Alt, Alt, Mitjà, Baix i Molt Baix) i els recursos humans i econòmics disponibles.

La implantació i la gestió de l'activitat preventiva se seguirà documentalment. Els camps marcats per un asterisc (\*) hauran d'ésser complimentats per part de la pròpia empresa. Queda constatat que s'ha procedit a informar a l'empresari de la planificació preventiva recomanada per PrevenControl, S.A., derivada de l'avaluació de riscos realitzada a la seva empresa.

Se'ls informa que aquest document haurà de restar al seu centre de treball a disposició de l'autoritat laboral segons l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

BERGA, a dimecres, 8 / abril / 2015

**Laura Martínez Mendoza**

Tècnic en prevenció de riscos laborals

## 4 Planificació de l'activitat preventiva

### 4.1 Seccions

#### Riscos de la secció POLICIA MUNICIPAL

##### Risc: Contactes elèctrics

###### Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats mitjançant senyal d'avertència de risc elèctric Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

##### Risc: Incendis

###### Factor de risc: Inherents a l'empresa : manca de mesures mínimes d'actuació en cas d'emergència.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar del Pla d'Emergència o mesures mínimes d'actuació en cas d'emergència. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

##### Risc: Malalties causades per agents físics

###### Factor de risc: Exposició a radiacions no ionitzants per camps electromagnètics: xarxa wifi, telèfon mòbil, telèfons inalàmbrics, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
En cas de disposar de telèfons inalàmbrics al centre, es recomana substituir-los per telèfons fixes amb cable, ja que la base de càrrega emet radiacions constantment. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Es recomana desendollar les bases de càrrega de les emissores, quan no s'utilitzin. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Sempre que sigui possible utilitzar internet per cable, configurar el router per desactivar la xarxa inalàmbrica. En cas de ser necessària la xarxa inalàmbrica s'intentarà col.locar el router el més allunyat possible del despatx del treballador. Apagar el router quan no sigui necessari.  Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Lloc de treball:** POLICIA MUNICIPAL  
**Secció:** POLICIA MUNICIPAL  
**Treballadors exposats:** 22

### Risc: Caiguda de persones al mateix nivell

**Factor de risc: No utilitzar calçat antilliscant durant la jornada de treball al treballar a la via pública (pluja, terreny irregular, per exemple). Es disposa de calçat específic que s'entrega a tot el personal.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar-se calçat amb sola antilliscant durant la jornada de treball. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

### Risc: Caiguda d'objectes despresos

**Factor de risc: Caiguda de materials o llançada d'objectes sobre dels agents durant la jornada de treball en les visites que es facin patrullant.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar casc de protecció cranial en les visites que es facin patrullant, quan el tipus de situació ho requereixi. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

**Factor de risc: Caiguda de materials o objectes de les prestatgeries.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Emmagatzemar de forma estable els materials a les prestatgeries . Es recomana situar les càrregues més pesades i voluminoses a les parts baixes de les prestatgeries i les càrregues més petites i lleugeres a les parts altes. Evitar col·locar les càrregues de forma que sobresurtin de la prestatgeria. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

### Risc: Cops o talls per objectes o eines

**Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual necessaris : guants antitall i armilla específica antibales en aquells casos que comportin un risc de tallar-se o de rebre una agressió amb arma blanca, per exemple.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants antitall i/o armilla antibales en aquelles actuacions en les quals hi hagi un risc de tallar-se o bé de rebre una agressió amb arma blanca per exemple. El responsable del departament ha de vetllar pel compliment d'aquesta mesura. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

**Risc: Postures incorrectes**

**Factor de risc: Postures forçades durant les tasques amb pantalles de visualització de dades, al despatx de la Cap de la Policia Local. S'observa que no es disposa de suficient espai per poder col·locar les cames, ja que l'ordinador està col·locat a la cantonada que queda entre dues taules i per tant hi ha tot el lateral d'una de les taules a la zona de les cames.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'espai suficient en la zona de les cames i peus per a poder canviar de postura mentre es treballa . Es recomana substituir les 2 taules independents per una taula cantonera en punt rodó, per tal de tenir lliure l'espai corresponent a les cames. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats durant els treballs a l'oficina. El dia de la visita s'observa que manca disposar de cadira ergonòmica en bon estat als següents llocs: taules de l'oficina d'atenció de denúncies, oficina de treball i despatx amb armer.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar cadires amb seient regulable en alçada, amb respall regulable d'alçada ajustable i cinc punts de suport al terra durant els treballs d'oficina dels agents. Les cadires han d'estar en bon estat. Es recomana que les cadires no siguin grans i aparatoses, han de tenir un tamany concordant amb la taula de treball (a l'oficina d'atenció de denúncies hi ha cadira ergonòmica excessivament gran per la taula de treball que es disposa, tant és així que costa arrambar-se correctament a la taula). Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD) : es realitzen tasques amb ordinador però es combinen amb les actuacions que són pròpies del lloc de treball de policia. Concretament es realitza el registre i control de tasques i elaboració d'informes policials.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre treballs amb pantalles de visualització de dades Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Exposició a temperatures extremes**

**Factor de risc: Treballs a l'aire lliure : exposició a calor, fred, pluja, temperatures molt baixes en cas de neu o gelades, ja que es treballa a la via pública.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps i que sigui específica per treballar a la via pública tenint en compte que hi ha exposició a calor, fred, pluja i temperatures molt baixes a l'hivern en cas de neu o gelades. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives**

**Factor de risc: Generació de vapors o gasos (en cas d'accedir a indústries o en llocs en què es sospiti que existeixen substàncies químiques)**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
disposar de diferents tipus de mascaretes segons les situacions en les quals es pugui trobar: gasos / vapors tòxics Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives**

**Factor de risc: Contacte amb substàncies sòlides/líquides (en cas d'accedir a indústries o en llocs en què es sospiti que existeixen substàncies químiques)**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants de protecció química per tal d'evitar contactes amb substàncies químiques en cas d'accedir a indústries o en llocs en què es sospiti que existeixen substàncies químiques. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Causats per éssers vius**

**Factor de risc: Agressions de persones durant la jornada de treball, actuacions, ...**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'instruccions de treball : el personal ha de saber en tot moment com actuar. Important rebre formació específica a l'escola de policia per saber com actuar en les diferents situacions que es puguin presentar. Recordar no actuar sol. Prioritat: <b>Alta</b>	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Durant el torn de nit sempre hi haurà d'haver com a mínim dues persones de guàrdia per tal d'evitar fer l'actuació en solitari, i disposar d'un recolzament en cas de necessitat. Prioritat: <b>Alta</b>	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
El personal ha de conèixer els telèfons d'emergència i disposar de mesures d'autoprotecció (instrucció d'actuació en cas de robatori o atracament) Prioritat: <b>Alta</b>	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
El personal, durant les actuacions disposarà dels equips de protecció propis de l'ofici de policia: guants antitall i/o armilla antibales, manilles, porra, esprai, pistola. Prioritat: <b>Alta</b>	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Atropellaments, cops/xocs contra vehicles**

**Factor de risc: Manca de senyalització : es disposa d'elements de senyalització i d'il·luminació com per exemple, conos, cintes i lots. El personal disposa de roba de treball reflectant.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir la mesura d'utilitzar els elements de senyalització de la via pública i de la roba de treball específica i reflectant. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Portar armilla reflectant o roba de treball reflectant durant les actuacions. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

**Risc: Accidents de trànsit**

**Factor de risc: Vehicle en condicions incorrectes**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de norma interna sobre el manteniment i utilització del vehicle d'acord a la normativa interna de la policia. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
El vehicle ha de disposar de mampara de separació dels agents de policia y dels possibles detinguts. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

**Risc: Altres**

**Factor de risc: - Actuació específica de la policia municipal.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Redactar instruccions de seguretat que tinguin en compte l'ús dels equips de protecció individual y les normes de seguretat laboral a tenir en compte en els diferents tipus d'intervenció policial Prioritat: <b>Alta</b>	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Seguir reglament de policia per a les actuacions específiques reservades a les activitats de la policia. Prioritat: <b>Alta</b>	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

**Risc: Malalties causades per agents biològics**

**Factor de risc: Exposició a virus i/o bacteries : existeix exposició a malalties infeccioses per enfrontar-se a malalties infeccioses en el seu treball a accidents, agressions, punxades accidentals amb xeringues ocultes.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Proporcionar formació als treballadors sobre com han d'actuar en cas de contacte amb fluids corporals, punxades accidentals o similar ja que serà necessari realitzar analítica específica per tal d'assegurar que no hi hagi contaminació i en el seu cas, les vacunes o protocols que caldrà aplicar. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa





**Risc: Cops o talls per objectes o eines**
**Factor de risc: Manipulació de paper**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Usar guants de protecció en la manipulació de paper en grans quantitats, com per exemple durant la recollida i manipulació del paper residual de papereres. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Estris amb parts punxants : tisores, cúter.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar les eines d'oficina punxants o tallants, com tisores i cúter, en lloc segur (calaixos, pots, safates), i no deixar-los sobre la taula ni al cantell de la mateixa. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Sobreesforços**
**Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes : caixes de folis, arxivadors,...**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans mecànics sempre que sigui possible (per exemple amb carretó). Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Moviments repetitius de les extremitats superiors (mans), associats als treballs amb ordinador**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar eines manuals de disseny ergonòmic que quan es subjectin permetin que el canell romangui recta amb l'avantbraç : teclat i ratolí ergonòmics.  En cas de fer servir ordinador portàtil, acoblar teclat independent i ratolí independent per adequar ergonòmicament el lloc de treball. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Postures incorrectes**
**Factor de risc: Postures forçades durant treballs amb PVDs (treballs estàtics: treballs en que el treballador està assegut).**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'espai suficient a la superfície de la taula, que permeti recolzar els avantbraços a l'utilitzar el teclat Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar d'espai suficient en la zona de les cames i peus per a poder canviar de postura mentre es treballa Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar un reposapeus a disposició de qui ho demani Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats . Durant la visita s'observa que alguna cadira disposa de reposabraços que poden limitar l'entrada de les cames del treballador cap a sota la taula, podent influir en la adopció de postures incorrectes.**

**Mesura preventiva**

Utilitzar cadires amb seient regulable en alçada, amb respalller regulable d'alçada ajustable i cinc punts de suport al terra . El personal administratiu disposa de cadires ergonòmiques.

Durant la visita s'observa que alguna cadira disposa de reposabraços que poden limitar l'entrada de les cames del treballador cap a sota la taula, podent influir en la adopció de postures incorrectes.

Prioritat:**Baixa**

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**
**Responsable**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

**Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD)**
**Mesura preventiva**

Alçada. Situar la pantalla de visualització de dades (pvd) de manera que la part superior de la mateixa estigui a l'alçada de la vista de l'usuari, mantenint una distància de 45 cm com a mínim entre pantalla i usuari

Prioritat:**Moderada**

Col·locar cortines regulables o mesura similar per atenuar la llum del dia que il·lumina el lloc de treball . Es disposa de persianes i cortina que permeten graduar l'obertura i així l'entrada de llum.

Prioritat:**Moderada**

Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) i el teclat enfront l'usuari

Prioritat:**Moderada**

Donar formació sobre treballs amb pantalles de visualització de dades

Prioritat:**Moderada**

Distància. Endarrerir la pantalla tot el que es pugui. La distància mínima entre els ulls i la pantalla ha de ser de 45 cm

Prioritat:**Moderada**

Posició. Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) de forma perpendicular a les finestres

Prioritat:**Moderada**

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**
**Responsable**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

**Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives**

**Factor de risc: Generació de vapors o gasos (ozó) degut a l'ús d'impressores i fotocopiadores làser.**

**Mesura preventiva**

Cal garantir una correcta ventilació de les sales on hi hagi les impressores i fotocopiadores làser, per tal d'evitar presència d'ozó a l'ambient.

Prioritat:**Baixa**

**Termini**  
(Recomanat)

**Cost**
**Responsable**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

**Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials**

**Factor de risc: Causats per la organització del treball : atenció a persones, distribució de tasques, jornada de treball, ...**

**Mesura preventiva**
**Termini**
**Cost**
**Responsable**

(Recomanat)

Alternar postures estàtiques amb postures dinàmiques : situar fax i impressores, arxius, material d'oficina, el més lluny possible del lloc de treball, per poder aixecar-se de tant en tant i fer canvi de postura i activar la circulació sanguínia a les extremitats inferiors.

Prioritat:**Baixa**

  
(Un any)


**Factor de risc: Causats per moviments repetitius**
**Mesura preventiva**
**Termini**
**Cost**
**Responsable**

(Recomanat)

Dur a terme la Vigilància de la Salut dels treballadors per treballs amb moviments repetitius (als treballadors afectats)

Prioritat:**Moderada**

  
(Sis mesos)


**Factor de risc: Fatiga visual (reflexes). per ús de pantalles de visualització de dades.**
**Mesura preventiva**
**Termini**
**Cost**
**Responsable**

(Recomanat)

Disposar dels suficients punts de llum i que proporcionin els nivells d'il·luminació requerits . Es realitza luxometria en data 05/02/2015 i s'observa que caldria incrementar una mica els nivells de llum (fins a 400 lux). Veure resultats a l'informe.

Prioritat:**Baixa**

  
(Un any)



Orientar correctament les pantalles de visualització de dades (monitor d'ordinador), de manera que l'usuari no rebí reflexes sobre la pantalla, si escau.

Prioritat:**Baixa**

  
(Un any)


**Factor de risc: Posició incorrecta de treball : posició assegut durant gran part de la jornada laboral.**
**Mesura preventiva**
**Termini**
**Cost**
**Responsable**

(Recomanat)

Es recomana col·locar el fax, impressora o l'arxiu en lloc allunyat a la taula de treball, per tal d'incentivar l'aixecament i canvi de postura del treballador.

Prioritat:**Moderada**

  
(Sis mesos)

## 4.2 Riscos de les condicions materials

### Risc: Espais i superfícies

**Factor de risc: Rampes amb pendents excessives a l'entrada principal de les dependències de la Policia Municipal de Berga. La rampa té aquesta pendent perquè no hi ha prou espai per fer-la amb una pendent més suau.**

**Mesura preventiva**

El terra de la rampa ha de ser antilliscant, cal disposar de barana per garantir la possibilitat de subjecció dels usuaris. S'observa correcte. El paviment utilitzat és antilliscant i es disposa de barana.  
Prioritat: **Baixa**

**Termini**  
(Recomanat)

(Un any)

**Cost**

**Responsable**

Empresa

**Factor de risc: Sòl irregular o defectuós (presència de graons en llocs inesperats: Porta del menjador i porta dels serveis higiènics de la planta 0).**

**Mesura preventiva**

Senyalitzar la diferència de nivell al terra mitjançant senyalització al paviment, amb franges de color groc-negre, i senyalització vertical a la zona afectada, amb senyal de caiguda al mateix nivell.  
Prioritat: **Baixa**

**Termini**  
(Recomanat)

(Un any)

**Cost**

**Responsable**

Empresa

**Factor de risc: Sòl irregular o defectuós i manca de manteniment i neteja al pati exterior.**

**Mesura preventiva**

Mantenir el pati en correctes condicions d'ordre i neteja. Retirar objectes que no s'utilitzin i mantenir el terra en bon estat.  
Prioritat: **Molt Baixa**

**Termini**  
(Recomanat)

(Voluntari)

**Cost**

**Responsable**

Empresa

### Risc: Escales

**Factor de risc: - Manca d'il·luminació a les escales que comuniquen la planta baixa amb la planta -1.**

**Mesura preventiva**

Substituir bombeta fosa del llum de l'escala que comunica la planta 0 amb la planta -1. Cal que la bombeta sigui de suficient potència com per permetre una intensitat d'uns 150 luxos.  
Prioritat: **Moderada**

**Termini**  
(Recomanat)

(Sis mesos)

**Cost**

**Responsable**

Empresa

**Factor de risc: Escales fixes amb graons lliscants (escala que dona accés a la sortida d'emergència de la planta -1).**

**Mesura preventiva**

Col·locar tires antilliscants als graons de l'escala que dona accés a la sortida d'emergència de la planta -1.  
Prioritat: **Moderada**

**Termini**  
(Recomanat)

(Sis mesos)

**Cost**

**Responsable**

Empresa

**Risc: Portes i sortides**

**Factor de risc: - La porta de l'oficina d'atenció de denúncies no es pot tancar. El dia de la visita s'observa que hi ha cablejat elèctric que ho impedeix.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana disposar de base d'endoll a la zona on hi ha la màquina de fitxar, per tal que aquesta no s'hagi d'endollar a dins la sala d'atenció de denúncies i així es pugui tancar la porta. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: - Manca senyalitzar els recorreguts d'evacuació del recinte.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Cal senyalitzar els recorreguts d'evacuació del recinte. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Portes sense senyalitzar . La porta de sortida d'emergència de la planta -1 no es troba senyalitzada.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar senyals de SORTIDA a la porta de sortida d'emergència de la planta -1. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Il·luminació**

**Factor de risc: Intensitat inadequada a la zona . El dia de la visita es realitzen mesures higièniques de llum. S'observa que manca intensitat de llum en vèries zones (veure resultats a l'informe).**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Millorar la il·luminació en les zones corresponents (veure resultats de luxometria). Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Neteja i serveis d'higiene**

**Factor de risc: - Manca d'espai a la zona de guixetes i banquetes de tots els vestuaris.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana estudiar la possibilitat de redistribuir el mobiliari dels vestuaris per tal d'optimitzar l'espai. Comprovar si el número de guixetes és el necessari o bé n'hi ha en excés, ja que al treure possibles guixetes extres es podria guanyar espai per col·locar banquetes per tal que el personal pugui seure per canviar-se la roba. Prioritat: <b>Molt Baixa</b>	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: - Manca disposar de banquetes d'un material que pugui ser netejat i desinfectat de forma eficient i fàcil, a tots els vestuaris. Actualment es disposa d'una cadira tapissada i en mal estat.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Cal substituir les cadires tapissades per banquetes metàl·lica que pugui ser netejada i desinfectada de forma eficient i fàcil. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: - No hi ha cap sistema de calefacció al vestuari d'homes 1.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Cal col·locar algun sistema de calefacció al vestuari d'homes 1. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

### Risc: Emmagatzematge de materials

**Factor de risc: - Manca d'ordre a l'altell del costat de la sortida d'emergència de la planta -1.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Millorar l'estat d'ordre de l'altell del costat de la sortida d'emergència de la planta -1. Es recomana col·locar prestatges a l'armari empotrat que es disposa per poder emmagatzemar de forma estable i segura. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: - Manca d'ordre al taller en desús. Es disposa d'eines que ja no s'utilitzen.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana millorar l'ordre del taller-magatzem. Seria convenient retirar tot allò que no s'utilitzi, per tal de recuperar espai per emmagatzemar de forma adequada i segura allò que sigui d'utilitat. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

### Risc: Màquines

**Factor de risc: Manca d'instruccions i certificat de declaració de conformitat de les màquines del taller.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Buscar les instruccions d'ús i certificats de declaració de conformitat de les màquines del taller. En cas de no trobar-les sol·licitar-les a proveïdor. Les instruccions d'ús han d'estar a disposició del personal que utilitzi les màquines. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Manca d'ús d'equips de protecció individual al utilitzar alguna màquina del taller.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar els equips de protecció individual necessaris en funció de la màquina i tasca que s'estigui utilitzant (guants de protecció, ulleres de protecció, protecció auditiva). Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Màquines inactives o fora d'ús al taller.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Desconnectar i senyalitzar "màquina fora de servei" Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Eliminar les màquines obsoletes de seguida que sigui possible. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Incendis i Emergències**
**Factor de risc: Absència d'extintor portàtil en vehicles**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Dotar els vehicles d'extintors Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Ubicació inadequada o manca de revisions . En general, el dia de la visita, s'observa que els extintors estan penjats massa alts, i en ocasions es troben obstaculitzats, dificultant així la seva accessibilitat.**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Penjar l'extintor de forma que la part superior del mateix no sobrepassi 1,70 m d'alçada des del terra . Es recomana penjar-los el més baix possible. Cal evitar col·locar mobiliari o objectes al costat o davant de l'extintor, per garantir així la seva visibilitat i fàcil accessibilitat. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Extintors portàtils: ubicar-los en el lloc correcte, accessible sense dificultat. Revisar-los periòdicament per empresa acreditada (anualment), i per personal propi de l'Ajuntament (trimestralment). En la revisió interna es recomana comprovar l'accessibilitat i la senyalització de l'extintor, així com fer inspecció visual de la pressió indicada al manòmetre (l'indicador ha d'estar a la zona verda) i el bon estat general de l'extintor (comprovar precinte, boquilla, mànega).  Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>



**Risc: Formació i Informació dels treballadors**
**Factor de risc: Manca d'informació i formació dels treballadors**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsible
Donar formació als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Informar els treballadors dels riscos als que estan exposats en el lloc de treball . Cal entregar la fitxa de riscos del lloc de treball amb acús de rebut. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: Vigilància de la salut**
**Factor de risc: Farmaciola portàtil en vehicles**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsible
Posar una farmaciola portàtil als vehicles Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Existència o estat de la farmaciola**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsible
Adquirir una farmaciola i posar-la a un lloc visible a l'empresa Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
La farmaciola ha de contenir com a mínim: desinfectants i antisèptics autoritzats, gasses estèrils, cotó hidròfil, venes, esparadrap, apòsits adhesius, tisoires, pinces i guants d'un sol ús Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Vigilància de la salut dels treballadors i reconeixements mèdics**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsible
Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors : reconeixements mèdics específics d'acord al que s'estableixi a la normativa específica de policia. La periodicitat dels reconeixements del lloc de treball d'administratiu la determinarà el metge de salut laboral. Prioritat: <b>Moderada</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Risc: General**
**Factor de risc: Documentació per escrit de qüestions relacionades amb la gestió de la prevenció**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsible
Utilitzar i omplir els documents facilitats en el Manual de Gestió de la Prevenció : registre d'equips de protecció individual que s'entrega al personal de policia. Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Documentació per escrit de qüestions relacionades amb la gestió de la prevenció**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar i omplir els documents facilitats en el Manual de Gestió de la Prevenció Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

**Factor de risc: Documentació relativa a la prevenció de riscos laborals**

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Crear un arxiu amb la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals (avaluació de riscos laborals, planificació de l'activitat preventiva...) Prioritat: <b>Baixa</b>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>



## AVÍS DE REBUDA

En compliment del segon punt dels pactes del concert del servei de prevenció Prevencontrol, SA, acusem recepció de la Informe de planificació de l'activitat preventiva realitzat a l'empresa AJUNTAMENT DE BERGA. (Codi client: 640.250)

Si us plau retorni'ns l'avís de rebuda, al número de fax 937838178 , ja que es el justificant de que vostè ha rebut l'informe.

a ..... de ..... de 2015

Sr.: -----

Càrrec -----

Firma:

Els preguem que omplin els espais en blanc amb lletres majúscules i signin el document.